

Information du produit

Robert Bosch

0445110076

Besoin des outils spéciaux?

Non

Information spécifique du produit

Programmer

Oui

gradation; sont toutes les mêmes

Tous les pièces réviser par Diesel Buechli, ou injecteurs fournis par Bosch considère par code "Y".
Programmer seulement nécessaire si les injecteurs monter avaient le code "X" ou "Z".

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs
d'adaption

Non


Purger

Non

Réglage sur moteur_1

--

Réglage sur moteur_2



Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

30 Nm

Connections tubes hautes pression

28 Nm

Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

Les conditions des mitrailles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

