

Information du produit

Robert Bosch

0445110338

Besoin des outils spéciaux? Non

Injecteur peuvent être bloqués dans la culasse. Renseignez vous sur la procédure quand vous n'avez pas l'équipement nécessaire afin de gérer cette problématique.

Information spécifique du produit

Programmer Oui Code IMA (7 caractères)


Déconnecter Non

Réinitialiser les valeurs d'adaption Non

Purger Non

Réglage sur moteur_1 Non

Réglage sur moteur_2



Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse 35 Nm

Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

conseil: remplace le filtre à carburant

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

