

## Information du produit

Robert Bosch

0445110418

Besoin des outils spéciaux?

Non

## Information spécifique du produit

Programmer

Oui

Code IMA (8 caractères)

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs d'adaption

Non

Purger

Oui

30 s mettre en contact

Réglage sur moteur\_1

Non

Réglage sur moteur\_2



## Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

26 Nm

Connections tubes hautes pression

25 Nm

## Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

conseil: remplace le filtre à carburant

Remplacer les vis à serrage unique

conseil: remplacer le joint de connexion de carburant

### Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

