

## Information du produit

Robert Bosch

0445110430

Besoin des outils spéciaux?

Non

## Information spécifique du produit

Programmer

Oui

Code IMA ( 7 caractères)

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs  
d'adaption

Non


Purger

Non

Réglage sur moteur\_1

Non

Réglage sur moteur\_2



## Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

23 Nm

## Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

conseil: remplace la bague d'étanchéité

### Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

