



<b>Information du</b>	produit	Rober	t Bosch	0445110614
Besoin des outils spéciaux?	Non			
Information spécifique du produit				
Programmer	Oui	Code IMA (	9 caractères)	1405 1405 11435 11434
Déconnecter Réinitialiser les valeurs d'adaption Purger Réglage sur moteur_1  Réglage sur moteur_2	Non Oui Non	30 s mettre	e en contact	81HP MERO
Couples Injecteur/-pince de montage culasse Connections tubes hautes pression			20 Nm M12: 24 Nm, M14: 28 N	m

## Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité Remplacer les vis à serrage unique conseil: remplace le filtre à carburant

## Les conditions des mitrailles:

- -extérieur en bon état,
- -pas d'endommagement mécanique, -pas démonté,
- -pas de corrosion excessif.





