


## Information du produit

Robert Bosch

0445110634

Besoin des outils spéciaux?  Oui

Injecteur peuvent être bloqués dans la culasse. Renseignez vous sur la procédure quand vous n'avez pas l'equipement nécessaire afin de gérer cette problématique.



## Information spécifique du produit

Programmer  Oui  Non Code IMA ( 7 caractères)


Déconnecter  Non  Oui

Réinitialiser les valeurs d'adaption  Non  Oui

Purger  Non  Oui

Réglage sur moteur\_1  Non  Oui

Réglage sur moteur\_2



## Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse 35 Nm

Connections tubes hautes pression 32 Nm

## Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

conseil: remplace le filtre à carburant

conseil: remplace la bague d'étanchéité

### Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

