

Information du produit

VDO

A2C9303500080

Besoin des outils spéciaux?

Non

Information spécifique du produit

Programmer

Oui

Code de calibration

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs
d'adaption

Non

Purger

Non

Réglage sur moteur_1

Non

Réglage sur moteur_2



Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

1: 6 Nm 2: 45°, dévisser, 3: 6 Nm 4: 135°

Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

Remplacer les vis à serrage unique

conseil: remplace le filtre à carburant

Les conditions des mitrailles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.