

Productinformatieblad

Robert Bosch

0445110076

Speciaal gereedschap nodig?

Product specifieke informatie

Programmeren

Alle door DB gereviseerde, of door Bosch geleverde verstuivers beschouwen als code "Y".
 Programmering alleen noodzakelijk indien gedemonteerde verstuivers code "X" of "Z" hadden.


Vrijschakelen

Adaptiewaarden resetten

Ontluchten

Afstelling op motor_1

Afstelling op motor_2



Aantrekmomenten

Verstuiver/-klem aan cilinderkop

Leidingkoppelingen (hoge druk)

Montagevoorschriften

Brandplaat vervangen

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.

