

Productinformatieblad

Robert Bosch

0445110130

Speciaal gereedschap nodig?

Nee

Product specifieke informatie

Programmeren

Nee

Classificatie code

Alle nieuwe en gereviseerde verstuivers worden als klasse E0 beschouwd.

Vrijschakelen

Nee

Adaptiewaarden resetten

Nee

Ontluchten

Nee

Afstelling op motor_1

--

Afstelling op motor_2

Aantrekmomenten

Verstuiver/-klem aan cilinderkop

10 Nm (2 stuks gelijkmatig aandraaien)

Leidingkoppelingen (hoge druk)

30 Nm

Inlaatspruitstuk

M6: 10 Nm, M7: 15 Nm, M8: 22 Nm

Montagevoorschriften

Brandplaat vervangen

Advies: inlaatspakking(en) vervangen

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.

