


Productinformatieblad

Robert Bosch

0445116022

Speciaal gereedschap nodig? ☐ Ja

Gebruik speciale sleutel voor verdraaien van wartelmoer.



Product specifieke informatie

Programmeren	☐ Ja	IMA code (7 karakters)	
Vrijschakelen	☐ Nee		
Adaptiewaarden resetten	☐ Nee		
Ontluchten	☐ Ja	30 S op contact zetten	
Afstelling op motor_1	☐ Nee		
Afstelling op motor_2	☐		



Aantrekmomenten

Verstuiver/-klem aan cilinderkop	10 Nm
Leidingkoppelingen (hoge druk)	25 Nm

Montagevoorschriften

Brandplaat vervangen

Advies: Brandstoffilter vervangen

Advies: vervang afdichtingsring

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.

