


Productinformatieblad

Robert Bosch

0445116059

Speciaal gereedschap nodig? ☐ Ja

Gebruik speciale sleutel voor verdraaien van wartelmoer.



Product specifieke informatie

Programmeren ☐ Ja ☐ IMA code (7 karakters)


Vrijschakelen ☐ Nee ☐

Adaptiewaarden resetten ☐ Nee ☐

Ontluchten ☐ Ja ☐ 30 S op contact zetten

Afstelling op motor_1 ☐ -- ☐

Afstelling op motor_2 ☐



Aantrekmomenten

Verstuiver/-klem aan cilinderkop 1: 8 Nm, 2: 26 Nm

Leidingkoppelingen (hoge druk) 25 Nm

Montagevoorschriften

Advies: Brandstoffilter vervangen

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.

