

Productinformatieblad

VDO

A2C3335190080

Speciaal gereedschap nodig?

Nee

Product specifieke informatie

Programmeren

Ja

Calibratie code (9 karakters)

Vrijschakelen

Nee

Adaptiewaarden resetten

Nee

Ontluchten

Nee

Afstelling op motor_1

Nee

Afstelling op motor_2



Aantrekmomenten

Verstuiver/-klem aan cilinderkop

5 Nm + 185°

Montagevoorschriften

Brandplaat vervangen

Advies: Brandstoffilter vervangen

Spanvork vervangen

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.