

Productinformatieblad

VDO

A2C59511610

Speciaal gereedschap nodig?

Nee

Product specifieke informatie

Programmeren

Nee

Vrijschakelen

Nee

Adaptiewaarden resetten

Nee

Ontluchten

Nee

Afstelling op motor_1

Nee

Afstelling op motor_2

--

Aantrekmomenten

Verstuiver/-klem aan cilinderkop

37 Nm

Leidingkoppelingen (hoge druk)

Verstuiver: 25 Nm, Rail: 38 Nm

Montagevoorschriften

Brandplaat vervangen

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.