

Productinformatieblad

VDO

A2C59513556

Speciaal gereedschap nodig?

- 1: Motor warm > 70°
- 2: Calibratiecodes invoeren
- 3: Adaptiewaarden; voorinspuiting resetten
- 4: Adaptierit uitvoeren
- 5: Contact > 2 minuten uit - Contact > 1 minuut aan

Product specifieke informatie

Programmeren

Calibratie code (6 karakters)

Adaptierit: Motor op bedrijfstemperatuur, tank meer dan 10% vol. Proefrit met rijschema in 3de versnelling steeds vanaf 4000 rpm decelereren tot 1000 gedurende 10 minuten.

Vrijschakelen

Adaptiewaarden resetten

Voorinspuiting resetten

Ontluchten

Afstelling op motor_1

Adaptierit vóór het afleveren

Afstelling op motor_2



Aantrekmomenten

Verstuiver/-klem aan cilinderkop

7 Nm + 85°

Leidingkoppelingen (hoge druk)

25 Nm

Montagevoorschriften

Rekbouten vervangen

Advies: Brandstoffilter vervangen

Brandplaat vervangen

Spanvork vervangen

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.