

Productinformatieblad

Denso

DCRI105800

Speciaal gereedschap nodig?

LET OP: Let op locatie van nieuwe ID code bij ruilinjectoren, het kan zijn dat deze na montage niet meer leesbaar is! Zorg dat de codes bij de juiste cilinder geprogrammeerd kunnen worden na montage.

Product specifieke informatie

Programmeren

ID code (16 karakters)

Ná het programmeren dient de procedure voor het aanleren van de kleinste aanstuurtijden te worden uitgevoerd. Dit heet "pilot injection correction" of "nulhoeveelheidcalibratie" afhankelijk van het testapparaat.

Vrijschakelen


Adaptiewaarden resetten

Nulhoeveelheidcalibratie uitvoeren

Ontluchten

Afstelling op motor_1

Afstelling op motor_2



Aantrekmomenten

Verstuiver/-klem aan cilinderkop

6 Nm + 180°

Leidingkoppelingen (hoge druk)

35 Nm

Montagevoorschriften

Rekbouten vervangen

Advies: Brandstoffilter vervangen

Brandplaat vervangen

Spanvork vervangen

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.