

Produkt Infoblatt

Robert Bosch

0445110340

spezielle Werkzeuge benötigt? Ja Nein

Produktspezifische Informationen

Programm Ja IMA code (9 Stellen)


Freischalten Nein

Anpassungswerte zurücksetzen Nein

Bluten Ja Brauch Handförderpumpe aus Fahrzeug

Einstellung_1 Nein

Einstellung_2



Anziehdrehmomente

Einspritzdüse/-Spannbügel Zylinderkopf

Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern

Montageanleitungen

Dichtring erneuern

Empfehlung: Kraftstofffilter erneuern

Befestigungsschrauben erneuern

Spannpratze erneuern

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.

