

Information du produit

Robert Bosch

0445110325

Besoin des outils spéciaux?

Non

Information spécifique du produit

Programmer

Oui

Code IMA (9 caractères)

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs
d'adaption

Non

Purger


Non

Réglage sur moteur_1

Non

Réglage sur moteur_2

--



Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

20 Nm

Connexions tubes hautes pression

24 Nm

Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

conseil: remplace le filtre à carburant

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

