



Teljesítményhiány, zajok, erős füstölés, olaj tömítetlenség, megnövekedett csapágyjáték, turbó meghibásodás

Gyártó: Fiat / Opel / Lancia / Alfa Romeo

Modell: Punto / Panda / Doblo / Corsa / Ypsilon / Musa / Mito

Motor: 1.3 JTD / CDTI

Leírás:

Ha a sűrítő kerék egy lapátja meggörbül, a beszívott levegő útját ellenőrizzük, szükség esetén tisztítsuk meg.

Bizonyos kedvezőtlen körülmények közt a motorlégtelenítés vezetékeiben a víz olaj pára kondenzálódhat, mely megfagyhat.

A fagyott keveréket a turbó beszívja, mely idegenanyag által okozott sérüléshez vezet.

Ezt a hiba fajtát okozhatja még ezen kívül, a szívó részen levált puha darabkák, például gumi vagy műanyag darabok.

A beszívott levegő útját ellenőrizzük szennyeződésekre és lerakódásokra, szükség esetén tisztítsuk!

Alkalmazási terület

Ez a szervizinformáció a következő cikkszámú turbo feltöltőkhöz érvényes:

10739819