

MERCI DE LIRE CE BULLETIN AVANT DE PASSER COMMANDE



1. Le démarreur D63070 1.4kW ne s'adapte que sur les moteurs 1.4 HDI .

Les références ci-dessous doivent être remplacées par le **D63070**:

428000-1640	DENSO
D6RA110	VALEO
TS14E110	VALEO
M0T22472	MITSUBISHI
M0T93581	MITSUBISHI
M0T93582	MITSUBISHI

2. Les démarreurs D63296 1.5kW et D60085 2.2kW ne s'adaptent que sur les moteurs 1.6HDI.

Les références ci-dessous doivent être remplacées par le **D63296**:

D7G3	VALEO	5802Z8	PSA
TS18E13	VALEO	5802EG	PSA
M0T22471	MITSUBISHI	5802Y4	PSA
M0T22473	MITSUBISHI	5802AZ	PSA
		5802FG	PSA
		5802FH	PSA
		5802FP	PSA

Les références ci-dessous doivent être remplacées par le **D60085**:

D7G26	VALEO	5802AE PSA
TS22E26	VALEO	5802CE PSA