

SUBSTITUT RADIATEUR D'HUILE DE BOITE DAF 105

Référence : OM 3970



Libellé article SUBSTITUT RADIATEUR D'HUILE DE BOITE DAF 105

Code EAN 3700461480409

Intro Spécialement conçu pour pallier les pannes de radiateurs d'huile de boîte de vitesses immobilisant le véhicule, le substitut de radiateur se monte en lieu et place du radiateur défectueux. Il permet alors une circulation normale de l'huile dans le circuit. Le véhicule peut donc être rapatrié, en roulant, vers le garage le plus proche.

Durée de garantie 2 ans

Compatible pour véhicule de marque DAF

Code tarif Tarif Normal (TN)

Procédure de Garantie EASY

2
WARRANTY



TN

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)