



Pristupačna usisna grana Mercedes-Benz W211

Lom na poluzi za prebacivanje

Vozila:	Proizvod: Pristupačna usisna grana		
Mercedes-Benz	Pierburg br.	Ref. br..*	Zamena za*
C, CLC, CLK, CLS, E, ML, R, S, SL, SLK, Sprinter, Viano	7.00246.33.0	A 272 140 21 01 A 272 140 22 01 A 272 140 24 01	7.00246.26.029.0

Moguće primedbe:

- Nedovoljna snaga
- Klapne bez funkcije
- Polomljena poluga za prebacivanje
- Gori lampica za grešku


Uzrok oštećenja ne leži u usisnoj grani, već u nezaptivenosti voda oduška motora. Vod oduška motora se pruža iznad poluge za prebacivanje na usisnoj grani. Prvobitno ugrađeni vod oduška motora može usled starenja ili opterećenja da postane nezaptiven.

U slučaju da ovde ističe ulje i kaplje na polugu za prebacivanje, plastični materijal poluge za prebacivanje može postati porozan i polomiti se.


- U slučaju da ističe ulje, plastični vod se mora odmah zameniti vodom od aluminijuma.
- U slučaju da je poluga za prebacivanje već oštećena, trebalo bi zameniti usisnu granu.



Slika oštećenja: Lom na poluzi za prebacivanje



Motorni prostor W211 sa vodom oduška motora (istaknuto)



Uzrok oštećenja: Ulje curi iz voda oduška motora (istaknuto) i oštećuje polugu za prebacivanje