

**PI 2199**

Solo per personale esperto!


1/1

# PRODUCT INFORMATION

## FILTRO ESSICCATORE PER TESLA NEL KIT DI ASSISTENZA



Filtro essiccatore con accessori (codice articolo 7.14833.00.0) per Tesla



Situazione di montaggio nel Supermanifold nel Modello 3

Motorservice ha aggiunto al suo programma aftermarket un kit di assistenza composto da filtro essiccatore e accessori (codice articolo 7.14833.00.0, riferimento OE 1597579-A0-A) per il circuito refrigerante Tesla. Con il filtro essiccatore, Motorservice copre oltre 3,7 milioni di veicoli del produttore di veicoli elettrici in tutto il mondo. Il kit di assistenza è adatto ai seguenti modelli:

- Modello 3 (dal 06/2017)
- Modello Y (dal 01/2020)
- Modello S (dal 02/2021)
- Modello X (dal 03/2021)

Il filtro essiccatore Pierburg convince grazie ai suoi mezzi filtranti di alta qualità e soddisfa tutte le specifiche OE.

Per i filtri essiccatori è estremamente importante che la loro qualità sia elevata, poiché solo così è possibile garantire una filtrazione affidabile del refrigerante. Pertanto, il filtro essiccatore deve essere sostituito regolarmente. Rimuove impurità e umidità dall'intero circuito refrigerante, che altrimenti causerebbero corrosione e altri danni.

Quando si installa un nuovo compressore dell'aria condizionata, è necessario sostituire anche tutte le parti non lavate, per rimuovere la maggior quantità possibile di contaminazione dal circuito refrigerante, incluso il filtro essiccatore.

### **NOTA**

Durante l'installazione, assicurarsi di seguire le istruzioni del produttore del veicolo.