

**PI 2199**

Только для специалистов!


1/1

PRODUCT INFORMATION

ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ TESLA В КОМПЛЕКТЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ



Фильтр-осушитель с сопутствующими деталями (тов. № изделия 7.14833.00.0) для Tesla



Условия установки в суперколлектор на Model 3

Компания Motorservice включила в свой ассортимент для рынка запасных частей комплект для обслуживания, который состоит из фильтра-осушителя и сопутствующих деталей (тов. № изделия 7.14833.00.0, код OE 1597579-A0-A) для контура циркуляции хладагента Tesla. Поставляемые Motorservice фильтры-осушители охватывают по всему миру более 3,7 млн. транспортных средств, выпускаемых производителями электромобилей. Комплект для обслуживания подходит для следующих моделей:

- Model 3 (с 06/2017)
- Model Y (с 01/2020)
- Model S (с 02/2021)
- Model X (с 03/2021)

Фильтр-осушитель производства Pierburg отличается высококачественной фильтрующей средой и соответствует всем спецификациям OE.

Высокое качество крайне важно для фильтров-осушителей, поскольку только благодаря этому можно обеспечить надежную фильтрацию хладагента. В связи с этим фильтр-осушитель необходимо регулярно заменять. Он удаляет из всего контура циркуляции хладагента грязь и влагу, которые в противном случае приводят к коррозии и другим повреждениям.

При монтаже нового компрессора кондиционера необходимо также заменить все не подлежащие промывке детали, чтобы удалить все загрязнения из контура циркуляции хладагента – и в том числе фильтр-осушитель.



ПРИМЕЧАНИЕ

При монтаже обязательно соблюдайте указания производителя автомобиля.