



PI 2204


Nur für Fachpersonal!

1/2

PRODUCT INFORMATION

RADIATOREN FÜR DEN KÜHLMITTELKREISLAUF

Motorservice erweitert sein Produktportfolio und bietet neben Komponenten wie der Wasserpumpe neuerdings auch Radiatoren zur Motorkühlung an. Radiatoren werden oftmals auch als Kühler bezeichnet. Mit den 46 Radiatoren deckt Motorservice zum aktuellen Zeitpunkt Fahrzeuge von BMW, Mercedes-Benz, Land Rover, Jaguar, Volvo und Porsche ab. Die Pierburg Produkte in OE-Qualität sind ein wichtiger Bestandteil der Motorkühlung, da sie die Wärme des Motors abführen und eine Überhitzung verhindern.



Durch Reibung und Verbrennung entsteht im Motor enorme Hitze. Ein Teil dieser Hitze wird vom Kühlmittel aufgenommen. Die Wasserpumpe, auch Kühlmittelpumpe genannt, transportiert das heiße Kühlmittel zum Radiator. Dieser sitzt in den meisten Fällen vorne am Auto. Das Kühlmittel durchströmt die feinen Kanäle des Radiators. Gleichzeitig strömt der Fahrwind durch den Radiator und führt die Wärme ab. Meist wird der Radiator dabei von einem Lüfter unterstützt, um eine optimale Kühlung zu gewährleisten.

Bei Lecks im Radiator ist ein Austausch unabdingbar, um eine Überhitzung und dauerhafte Schädigung des Motors und anderer Komponenten zu vermeiden. Grundsätzlich ist es wichtig, ein entsprechendes Frostschutzmittel zu verwenden, da andernfalls die feinen Kanäle des Radiators sonst bei Frost platzen können. Zusätzlich trägt das Frostschutzmittel zum Korrosionsschutz bei.



**PI 2204**Nur für Fachpersonal!
2/2**Wir bieten mit 46 Radiatoren ein umfassendes Produktportfolio für eine Vielzahl von Motoren.**

Art.-Nr.	OEM	Ref.-Nr.	Beispielhafte Anwendungen
7.14928.01.0	BMW	17118672012	F18/N20
7.14928.02.0	BMW	17117559273	E90
7.14928.03.0	BMW	17118623369	F25/N20/N55
7.14928.05.0	BMW	17117547059	E89/90
7.14928.06.0	BMW	17118672104	F35/F30
7.14928.07.0	BMW	17119797807	G08
7.14928.08.0	BMW	17117562079	E90/N52
7.14928.09.0	BMW	17117617639	F56
7.14928.10.0	BMW	17117807624	F15/F16
7.14928.11.0	BMW	17118482624	F35LCI
7.14928.14.0	BMW	17118650745	G12 (06.30.2017)
7.14928.15.0	BMW	17118743664; 17118686026	G12/G38 (01.07.2017-)
7.14928.16.0	Mercedes-Benz	0995001303	W166
7.14928.17.0	Mercedes-Benz	2515000603	W164/W251
7.14928.18.0	Mercedes-Benz	2045001603	W204/W212/X204
7.14928.19.0	Mercedes-Benz	2215002603	W221/S350/S300
7.14928.21.0	Mercedes-Benz	2465001303	W246/W156
7.14928.22.0	Mercedes-Benz	2045003603	W204
7.14928.23.0	Mercedes-Benz	0995007303	W205/C200
7.14928.24.0	Land Rover	LR162110	RS 2014 -
7.14928.25.0	Land Rover	LR006715	F2/RE/S80L/XC60
7.14928.26.0	Land Rover	LR015560	D4 RS10
7.14928.27.0	Land Rover	LR015561	D3 3.0D
7.14928.28.0	Land Rover	LR062670	RS 2013 -
7.14928.29.0	BMW	17113415693	E83
7.14928.30.0	BMW	17118672102	F20/30/1.6T
7.14928.32.0	BMW	17118741830	F30LCI/F34LCI
7.14928.33.0	BMW	17119071518	E46
7.14928.34.0	BMW	17117570821	R52
7.14928.35.0	BMW	17118642743	G08
7.14928.36.0	BMW	17118666811	G20/G28
7.14928.37.0	BMW	17118742604	G38
7.14928.39.0	BMW	17118666748	G20/G28
7.14928.40.0	Porsche	9A712125110	95B
7.14928.41.0	Porsche	9A712125300	971
7.14928.42.0	Mercedes-Benz	0995002003	W205
7.14928.44.0	Mercedes-Benz	6365010201	W636
7.14928.45.0	Mercedes-Benz	2115000102	W211
7.14928.46.0	Mercedes-Benz	0995001703	W205
7.14928.47.0	Mercedes-Benz	1975000003	W204/W212
7.14928.48.0	Mercedes-Benz	2215003203	W221/S500CGI/S600
7.14928.49.0	Mercedes-Benz	0995004803	W166
7.14928.52.0	Mercedes-Benz	0995005003	W205
7.14928.53.0	Jagura	C2C36506	F-TYPE
7.14928.54.0	Land Rover	LR021777	D4
7.14928.56.0	Volvo	31293550	XC90

* Die aufgeführten Referenznummern dienen nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht auf Rechnungen an den Endverbraucher verwendet werden. Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten. Zuordnung und Ersatz, siehe die jeweils gültigen Kataloge bzw. die auf TecAlliance basierenden Systeme.