



PI 2204

¡Sólo para personal especializado!


1/2

## PRODUCT INFORMATION

# RADIADORES DEL CIRCUITO DE REFRIGERANTE

Motorservice sigue ampliando su gama de productos y, además de componentes como la bomba de refrigerante, también ofrece desde hace poco radiadores para la refrigeración del motor. Con hasta 46 radiadores, Motorservice cubre en la actualidad vehículos de BMW, Mercedes-Benz, Land Rover, Jaguar, Volvo y Porsche.

Los productos Pierburg con calidad de equipo original son un componente importante de la refrigeración del motor, ya que disipan el calor y evitan el sobrecalentamiento.



Debido a la fricción y a la combustión, en el motor se produce una enorme cantidad de calor. Parte de este calor es absorbido por el refrigerante. La bomba de refrigerante, a su vez, bombea el refrigerante caliente hasta el radiador. En la mayoría de los casos, este se encuentra en la parte delantera del vehículo. El refrigerante circula entonces por los canales finos del radiador. El viento de conducción, al pasa por el radiador, disipa el calor. Muy a menudo, el radiador está asistido por un ventilador para garantizar una refrigeración óptima.

Si aparecen fugas en el radiador, es indispensable sustituirlo para evitar el sobrecalentamiento y daños permanentes en el motor y otros componentes.

Es fundamental utilizar un anticongelante adecuado, ya que los canales finos del radiador podrían reventar si se congelaran. Además, el anticongelante contribuye a la protección anticorrosión.



**PI 2204**¡Sólo para personal especializado!  
2/2**Con hasta 46 radiadores, ofrecemos una cartera de productos completa para una gran diversidad de motores.**

N.º art.	Fabricantes de equipos originales	N.º ref.	Ejemplos de aplicación
7.14928.01.0	BMW	17118672012	F18/N20
7.14928.02.0	BMW	17117559273	E90
7.14928.03.0	BMW	17118623369	F25/N20/N55
7.14928.05.0	BMW	17117547059	E89/90
7.14928.06.0	BMW	17118672104	F35/F30
7.14928.07.0	BMW	17119797807	G08
7.14928.08.0	BMW	17117562079	E90/N52
7.14928.09.0	BMW	17117617639	F56
7.14928.10.0	BMW	17117807624	F15/F16
7.14928.11.0	BMW	17118482624	F35LCI
7.14928.14.0	BMW	17118650745	G12 (06.30.2017)
7.14928.15.0	BMW	17118743664; 17118686026	G12/G38 (01.07.2017-)
7.14928.16.0	Mercedes-Benz	0995001303	W166
7.14928.17.0	Mercedes-Benz	2515000603	W164/W251
7.14928.18.0	Mercedes-Benz	2045001603	W204/W212/X204
7.14928.19.0	Mercedes-Benz	2215002603	W221/S350/S300
7.14928.21.0	Mercedes-Benz	2465001303	W246/W156
7.14928.22.0	Mercedes-Benz	2045003603	W204
7.14928.23.0	Mercedes-Benz	0995007303	W205/C200
7.14928.24.0	Land Rover	LR162110	RS 2014 -
7.14928.25.0	Land Rover	LR006715	F2/RE/S80L/XC60
7.14928.26.0	Land Rover	LR015560	D4 RS10
7.14928.27.0	Land Rover	LR015561	D3 3.0D
7.14928.28.0	Land Rover	LR062670	RS 2013 -
7.14928.29.0	BMW	17113415693	E83
7.14928.30.0	BMW	17118672102	F20/30/1.6T
7.14928.32.0	BMW	17118741830	F30LCI/F34LCI
7.14928.33.0	BMW	17119071518	E46
7.14928.34.0	BMW	17117570821	R52
7.14928.35.0	BMW	17118642743	G08
7.14928.36.0	BMW	17118666811	G20/G28
7.14928.37.0	BMW	17118742604	G38
7.14928.39.0	BMW	17118666748	G20/G28
7.14928.40.0	Porsche	9A712125110	95B
7.14928.41.0	Porsche	9A712125300	971
7.14928.42.0	Mercedes-Benz	0995002003	W205
7.14928.44.0	Mercedes-Benz	6365010201	W636
7.14928.45.0	Mercedes-Benz	2115000102	W211
7.14928.46.0	Mercedes-Benz	0995001703	W205
7.14928.47.0	Mercedes-Benz	1975000003	W204/W212
7.14928.48.0	Mercedes-Benz	2215003203	W221/S500CGI/S600
7.14928.49.0	Mercedes-Benz	0995004803	W166
7.14928.52.0	Mercedes-Benz	0995005003	W205
7.14928.53.0	Jagura	C2C36506	F-TYPE
7.14928.54.0	Land Rover	LR021777	D4
7.14928.56.0	Volvo	31293550	XC90

\* Los números de referencia indicados solamente sirven a modo de comparación y no pueden ser utilizados en facturas dirigidas al consumidor final. Modificaciones y cambios de dibujos reservados. Para asignación y sustitución, véanse los correspondientes catálogos vigentes, por ejemplo, los sistemas basados en TecAlliance.