

**SI 2223**

Sadece uzman personel için!

1/1

# SERVICE INFORMATION

## YAĞ POMPASININ MONTAJI - HASSASİYET ZORUNLUDUR

### YANLIŞ MONTAJ MOTORA ZARAR VEREBİLİR

PSA ve Stellantis binek araçları için üretilen Pierburg yağ pompalarının, ekteki montaj talimatlarına rağmen doğru takılmamış olmasıyla ilgili durumlarla giderek daha sık karşılaşmaktayız.



#### BİLGİ

Montaj talimatlarına her zaman uyun.

Montaj talimatlarına uyulmazsa en iyi durumda yalnızca yağ pompası hasar görür; en kötü durumda, yetersiz yağlama nedeniyle motor hasar görebilir.

Her iki şekilde de çıkarılan yağ pompalarında belirgin aşınma izleri görülmektedir. Eksik veya hatalı merkezleme nedeniyle yağ pompası eğilir veya yağsız olarak kurur. Bunlar, talimatta açıklanan merkezlemenin yapılmadığına dair açık göstergelerdir.

Bu durum özellikle aşağıdaki yağ pompaları için geçerlidir:

- 7.03903.03.0
- 7.04193.02.0
- 7.07381.03.0
- 7.07381.08.0
- 7.07381.12.0

Yağ pompalarını doğru şekilde takmak için montaj talimatları ile ilgili daha fazla bilgi edinin:

- Yağlama
- Yağ pompasını hizalamak için montaj aleti
- Cıvatalar için sıkma sırası ve sıkma torku



Şek. 1



Şek. 2