



## SERVICE INFO – LuK 0039



# Kaksilevykytkimen asennusohjeet ja keskitystyökalu LuK RepSet® -sarjassa

Autonvalmistajat: MAN, Mercedes Benz, Renault, Volvo

LuK RepSet:  
638 2972 18  
638 3090 18  
640 3006 18  
640 3025 18  
640 3027 18  
640 3038 18



Kuva 1: LuK-kaksilevykytkin ja keskitystyökalu

Kaksilevykytkintä asennettaessa on molemmat kytkinlevyt keskitettävä ja navan profiilin hammastukset on oltava keskenään samassa linjassa. Se on ehdottomasti tarpeen vaihteiston oikeata asennusta varten.

Jos kaksilevykytkin asennetaan ilman sopivaa keskitystyökalua, voi kytkinlevy(t) vaurioitua asennuksen yhteydessä. Se aiheuttaa toimintahäiriöitä ja joissakin tapauksissa myös kytkinjärjestelmän toimintakyvyyttömyyden.

Kytkinlevyn tarkka keskitys voidaan tehdä vain kaksilevykytkimelle tarkoitetun keskitystyökalun avulla. Tämän vuoksi on tässä esitetyn LuK RepSet® -sarjan pakkaukseen lisätty sopiva keskitystyökalu.

LuK-kaksilevykytkimen asennukseen on aina käytettävä toimitettua keskitystuurnaa.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!