



LuK INFO TECHNIQUE



LuK volant bimasse 415 0560 10

Nouvel anneau capteur

Constructeur: Ford

Modèle: Transit

Année: 2006 -

Moteur: 3,2 TDCi

Volant
bimasse LuK: réf. 415 0560 10



Photo 1: Modèle utilisé jusqu'en mars 2012



Photo 2: Nouveau modèle à compter d'avril 2012

Dans le cadre du développement permanent de nos produits, l'anneau capteur et le logement du volant bimasse réf. 415 0560 10 ont été modifiés.

La photo 1 montre le volant bimasse utilisé dans les véhicules construits jusqu'en mars 2012. La photo 2 représente un volant bimasse monté en série et livré comme pièce de rechange à partir d'avril 2012.

Contrairement aux versions antérieures, l'anneau capteur est moins épais et dispose d'une denture différente. De plus, le remplacement du roulement à billes par un palier lisse a permis d'augmenter encore la durée de vie du volant bimasse.

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Téléphone : 01.40.92.34.30
Fax : 01.40.92.34.64
www.schaeffler-aftermarket.fr
www.repxpert.fr

SCHAEFFLER
REP>XPERT