



SERVICE INFO – LuK 0079

ערכת תיבת הילוכים 02J של LuK


תכולת מארז אופטימלית

יצרן הרכב: פולקסווגן

דגם תיבת הילוכים: 02J

מק"ט: 462 0056 10

לרשימות המעודכנות פנה אל הקטלוגים השונים



שרוול מוביל בעל טבעת או (אורינג) ואטם ציר המותקנים מראש במפעל הייצור

תכולת המארז של ערכת תיבת הילוכים של LuK עברה שינוי והפכה אופטימלית ויעילה יותר.

השרוול המוביל בעל טבעת או (אורינג) ואטם ציר המותקנים מראש במפעל הייצור מחליפים את הרכיבים הבודדים הקיימים בערכה הנוכחית. במהלך תקופת המעבר, שני האטמים ושני השרולים המובילים אשר מותקנים מראש במפעל הייצור יהיו כלולים במארז ערכת תיבת הילוכים.

קיימות 2 צורות תיקון:

1. הסר את אטם הציר וטבעת ה-או (אורינג) מהשרוול המוביל הישן והחלף אותם באמצעות שני האטמים החדשים.
2. התקן את השרוול המוביל בעל האטמים אשר הותקנו מראש במפעל הייצור.

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

רוצים לדעת יותר?

צלצלו: 972-4-8114146

או במייל: zafirir.egozi@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER
REP>XPERT

LuK 0079