



SERVICE INFO – LuK 0083



LuK RepSet 601 0053 00

За надеждно предаване на силите при голямо натоварване

Производител: Land Rover

Модели: Defender

Двигатели: 2,2 TD4
2,4 TD4

Трансмисия: MT82



Снимка 1: LuK RepSet 601 0053 00 с маховик

В горепосочените превозни средства, по време на екстремни офроуд или експлоатация с ремарке, съединителят може да започне да приплъзва. Честата работа при тези условия може да доведе до повишено износване, което може да доведе до преждевременно прекъсване на предаване на задвижването.

В миналото замяната на съединителя не е отстранила проблема трайно и надеждно, тъй като не са били налични резервни части с висока производителност.

За да се осигури трайно и комфортно предаване на мощността, Schaeffler Automotive Aftermarket разработи нов LuK RepSet специално за тези превозни средства. За разлика от комплекта за серийно производство, този RepSet използва по-голям, саморегулиращ се съединител.

Това дава няколко предимства едновременно:

- Способност за предаване на по-голям въртящия момент (така че съединителят не приплъзва при високо натоварване)
- Значително по-ниска изключваща сила върху педала на съединителя през целия експлоатационен живот
- Осезаеми ползи по отношение на издръжливостта и комфорта

LuK RepSet 601 0053 00 не може да се комбинира с маховика от серийното производство. Поради тази причина, в допълнение към стандартните компоненти, тя включва и маховик, който е специално проектиран за този съединител.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

LuK 0083

Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България
Тел.: +359 2 946 3900
aftermarket.bg@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER
REP>XPERT