



SERVICE INFO – LuK 0083



LuK RepSet 601 0053 00

pro bezpečný přenos točivého momentu při vysokém zatížení

Výrobce: Land Rover

Modely: Defender

Motory: 2,2 TD4
2,4 TD4

Převodovka: MT82



Obrázek 1: LuK RepSet 601 0053 00 se setrvačnickem

U výše uvedeného vozidla může spojka prokluzovat při extrémním použití v terénu nebo při jízdě s přívěsem. Časté jízdy v těchto provozních podmínkách vedou k většímu opotřebení, což má za následek předčasné selhání hnacího ústrojí.

Při výměně spojky nebylo doposud možné těmto reklamacím trvale a spolehlivě zamezit, protože nebyly k dispozici náhradní díly s vyšším výkonem.

Společností Schaeffler Automotive Aftermarket byl speciálně pro tato vozidla vyvinut nový LuK RepSet, aby bylo možné zajistit dlouhodobý a komfortní přenos točivého momentu za všech provozních podmínek.

Zde se na rozdíl od standardního provedení používá více dimenzovaná samonastavovací spojka.

Toto řešení přináší hned několik výhod:

- Vyšší přenositelný točivý moment (díky tomu nedochází k prokluzování spojky při vysokém zatížení)
- Výrazně nižší síly na pedálu po celou dobu životnosti
- Znatelné výhody z hlediska odolnosti a komfortu

LuK RepSet 601 0053 00 nelze kombinovat se sériově dodávaným setrvačnickem. Na rozdíl od obvyklého obsahu tato sada obsahuje také speciálně pro tuto spojku koncipovaný setrvačnick.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REPXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.repxpert.cz, repxpert.cz@schaeffler.com

REXPART portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REPXPERT

LuK 0083