



LUK 0101 – SERVICE INFO



LuK koncentryczny siłownik sprzęgła 510 0235 10/11/12

Aktualizacja produktu

Producent: Ford
Land Rover
Mazda

Modele: Ranger
Transit
Defender
BT 50

Pozycja nr poprzednia wersji: 510 0092 10
510 0092 11
510 0092 12

Nr art. nowy wersji: 510 0235 10
510 0235 11
510 0235 12



Foto 1: Nowa wersja CSC 510 0235 10/11/12 z plastikowym pierścieniem oporowym

Aktualna alokacja znajduje się w katalogu części

Ten nowo zaprojektowany koncentryczny siłownik sprzęgła (CSC) zawiera nowo dodany plastikowy pierścień stykowy na czole cylindra. Zostało to dodane w celu zmniejszenia poślizgu między pierścieniem stykowym a membraną sprzęgła, zmniejszając w ten sposób ryzyko przegrzania i wydłużając stan graniczny użytkowania.

Uwaga:

- Zastępuje 510 0092 10
- Dotyczy to wielu zastosowań i modeli, w tym Mazda, BT-50, Ford Ranger, Ford Transit i Land Rover
- Dodatkowy plastikowy pierścień stykowy został zaprojektowany w celu zmniejszenia poślizgu, a tym samym zmniejszenia ryzyka przegrzania i zwiększenia żywotności.
- NIE usuwaj plastikowego pierścienia stykowego, ponieważ jest on częścią nowej konstrukcji CSC. Usunięcie tego pierścienia spowoduje utratę gwarancji
- Nowa konstrukcja obejmuje również osłonę zapobiegającą przedostawaniu się zanieczyszczeń.
- Inne super-sesje numerów części CSC obejmują:
510 0092 11 (STARY) / 510 0235 11 (NOWY)
510 0092 12 (STARY) / 510 0235 12 (NOWY)



Foto 2: Poprzednia wersja CSC 510 0092 10/11/12 z metalowym pierścieniem oporowym

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Infolinia Schaeffler REPPERT: +48 22 245 85 55*

* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00

www.reppert.pl

SCHAEFFLER
REPPERT