



De praktische complete oplossing voor droge en natte dubbele koppelingen

Het vliegwiel met dubbele massa (DMF) dat wordt gebruikt in voertuigen met een dubbele koppeling heeft een speciaal ontwerp. Het belangrijkste verschil met het standaardontwerp ligt in het ontwerp van de secundaire zijde. Dit is niet ontworpen als een vliegwielmassa met een ingebouwd frictieoppervlak, maar in de vorm van een flens met spiebanen. Hierdoor wordt het motorkoppel overgebracht op de spieën van de dubbele koppeling.

Daarom wordt een gecombineerde reparatieoplossing aanbevolen in geval van schade aan de DMF of dubbele koppeling. Met andere woorden: De volledige vervanging van beide onderdelen.

Verschillende LuK RepSets 2CT DMF (technologie met dubbele koppeling/vlieg wiel met dubbele massa) zijn nu precies beschikbaar voor deze reparatiebehoefte. Ze vormen een aanvulling op de bestaande producten LuK RepSet 2CT en LuK DMF. De nieuwe complete oplossingen bevatten alle relevante slijtdelen die nodig zijn voor een professionele reparatie van een natte of droge dubbele koppeling. Naast de bekende inhoud van de LuK RepSet 2CT bevat de verpakking van de LuK RepSet 2CT DMF ook een DMF inclusief bevestigings-schroeven.



Met de LuK RepSet 2CT DMF worden problemen die in sommige gevallen kunnen optreden als gevolg van de combinatie van onderdelen van verschillende fabrikanten van koppelingsonderdelen van begin af aan geëlimineerd. Bovendien voorkomen de speciaal op elkaar afgestemde componenten mogelijke toewijzingsfouten.

Dit resulteert in de volgende voordelen voor de reparatie:

- Een optimaal serviceniveau omdat alle onderdelen afkomstig zijn van één bron en op elkaar zijn afgestemd
- Geen technische problemen meer die zich bij sommige fabrikanten kunnen voordoen

Opmerking:

Alle componenten zijn op elkaar afgestemd en mogen alleen worden gemonteerd in de respectievelijke samenstelling in het pakket! Kosten als gevolg van schade of storingen als gevolg van onjuiste montage of het verwijderen van afzonderlijke onderdelen kunnen niet worden erkend in het geval van een garantieclaim!