



LuK Service-Info



Bedieningskracht koppeling te hoog

Onjuiste toewijzing van de koppeling leidt tot een defect

Fabrikant: Mercedes Benz

Model: Atego I

Onderdeelnr.: 640 3014 09
640 3111 09

Zie onderdelencatalogus voor huidige toewijzing



Er zijn twee uitvoeringen van de koppelingsactuator op de handgeschakelde versnellingsbakken van het hierboven vermelde voertuigmodel. Er zijn uitvoeringen met en zonder een koppelingsversterker. Voor modellen met een koppelingsversterker moet koppelingssset 640 3014 09 worden gebruikt. Voor modellen zonder een koppelingsversterker moet koppelingssset 640 3111 09 worden gebruikt.

Afbeelding 1: Koppelingssset 640 3014 09 (voor voertuigen met een koppelingsversterker)

Koppelingssset 640 3014 09 (voor modellen met een koppelingsversterker) mag niet worden gemonteerd in een voertuig zonder koppelingsversterker. In dit geval kan de koppeling niet worden bediend of is deze zeer moeilijk te bedienen en kan er niet met het voertuig worden gereden.

Om onjuiste toewijzing te voorkomen, is informatie (voor voertuigen met/zonder een koppelingsversterker) toegevoegd voor de betreffende koppelingsssets in de catalogus. Deze maakt een duidelijke identificatie mogelijk.

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.