



LUK 0111 – SERVICE INFO



Zbyt duża siła uruchamiania sprzęgła

Nieprawidłowy dobór sprzęgła powoduje usterkę

Producent: Mercedes Benz

Model: Atego I

Nr części: 640 3014 09
640 3111 09

Aktualne przyporządkowanie można znaleźć w katalogu części



Istnieją dwie wersje siłownika sprzęgła w manualnych skrzyniach biegów pojazdów wymienionych powyżej. Istnieją wersje ze wspomaganie sprzęgła i bez niego. W przypadku modeli ze wspomaganie sprzęgła należy użyć zestawu sprzęgła 640 3014 09. W przypadku modeli bez wspomaganie sprzęgła należy zestawu sprzęgła 640 3111 09.

Rysunek 1:
Zestaw sprzęgła 640 3014 09 (dla pojazdów ze wspomaganie sprzęgła)

Zestaw sprzęgła 640 3014 09 (dla modeli ze wspomaganie sprzęgła) nie może być montowany w pojeździe bez wspomaganie sprzęgła. W takim przypadku uruchomienie sprzęgła będzie niemożliwe lub bardzo utrudnione, a pojazd nie będzie nadawał się do jazdy.

Aby uniknąć nieprawidłowego doboru, informacje (dla pojazdów z/bez wspomaganie sprzęgła) są zawarte dla odpowiednich zestawów sprzęgła w katalogu. Umożliwiają one jednoznaczną identyfikację.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Infolinia Schaeffler REPPERT: +48 22 245 85 55*

* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00

www.reppert.pl

SCHAEFFLER
REPPERT