



LuK INFORMACIÓN DE SERVICIO



La horquilla de desembrague no es compatible con el cojinete de desembrague

Problemas de montaje en versiones con perfil de leva plano

Fabricantes: Iveco

Modelos: Stralis I, II
Euro Trakker I, II

Referencia: 643 3320 00
643 3325 00

Consulte el catálogo de piezas para obtener información sobre la asignación actual



Imagen 1: Horquilla de desembrague con perfil de leva plano

En algunos casos, el cojinete de desembrague no se puede montar, o resulta muy difícil de montar, en los LuK RepSet especificados anteriormente. Esto se debe a que la horquilla de desembrague tiene un perfil de leva inadecuado para estos modelos de RepSet.

Los problemas de montaje se producen principalmente con las horquillas de desembrague accesorias que presentan un perfil de leva plano (imagen 1).

Para garantizar un proceso de reparación correcto, se recomienda utilizar una horquilla de desembrague original del fabricante del vehículo. Esta se suministra con levas redondeadas (imagen 2) y puede montarse fácilmente.




Imagen 2: Horquilla de desembrague con perfil de leva redondeado

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 86 / Fax: +34 91 658 66 81
www.repxpert.es

SCHAEFFLER
REPXPERT