



LuK Service-Info



Ontkoppelingsvork past niet op het ontkoppelingslager

Montageproblemen bij uitvoeringen met vlak nokkenprofiel

Fabrikant: Iveco

Modellen: Stralis I, II
Euro Trakker I, II

Onderdeelnr.: 643 3320 00
643 3325 00

Zie onderdelencatalogus voor huidige toewijzing




Afbeelding 1: Ontkoppelingsvork met vlak nokkenprofiel

In sommige gevallen kan het ontkoppelingslager niet of moeilijk worden gemonteerd in de hierboven gespecificeerde LuK RepSets. De oorzaak van deze klacht is dat de ontkoppelingsvork een nokkenprofiel heeft dat niet geschikt is voor deze RepSets.

Montageproblemen treden hoofdzakelijk op bij accessoire-ontkoppelingsvorken die zijn voorzien van een vlak nokkenprofiel (afbeelding 1).

Voor een soepele reparatieprocedure is het raadzaam een originele ontkoppelingsvork van de voertuigfabrikant te gebruiken. Deze wordt geleverd met afgeronde nokken (afbeelding 2) en kan eenvoudig worden gemonteerd.



Afbeelding 2: Ontkoppelingsvork met afgerond nokkenprofiel

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.