



LUK 0114 – SERVICE INFO



Zmodyfikowana uszczelka tulei prowadzącej

Pierścień uszczelniający jest teraz dołączony oddzielnie do opakowania

Producent: VW-Gruppe

**Skrzynia
biegów:** MQ 250

Nr części: 424 0024 10

Aktualne przyporządkowanie można znaleźć w katalogu części



Koncepcja uszczelki tulei prowadzącej łożysko oporowe dla skrzyni biegów MQ 250 Grupy VW została zmieniona. Wcześniej tuleja prowadząca była dostarczana z trwale związanym pierścieniem uszczelniającym. Ta wersja nie jest już produkowana. Zostanie ona zastąpiona nowym wariantem.

Rysunek 1:
Tuleja prowadząca 414 002410 z oddzielnym pierścieniem uszczelniającym

W nowej wersji (rysunek 1) pierścień uszczelniający jest dostarczany oddzielnie. Należy go zainstalować na tulei prowadzącej od strony skrzyni biegów przed montażem. Niedozwolone jest stosowanie dodatkowego uszczelniacza.

Poprzednie tuleje prowadzące ze starych zapasów są zgodne ze specyfikacjami technicznymi i mogą być używane bez żadnych obaw.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Infolinia Schaeffler REPPERT: +48 22 245 85 55*

* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00

www.reppert.pl

SCHAEFFLER
REPPERT