



LuK Service Info



Part Nr. 331 0234 11 — 305mm TDCA – 10 spline

Manufacturer: CASE IH

McCORMICK

Info:

Flywheel Modification/
Schwungradänderung/
Modification du volant-moteur/
Modificar el Volante-motor/
Modifica volano

Model:

C50, C60, C70, CX50, CX60, CX70
C50, C60, C70, CX50, CX60, CX70, CX75

Art.-Nr.:

331 0234 11



631 2458 09 = 131 0254 10 + 331 0234 11

631 2458 10 = 131 0254 10 + 331 0234 11 + 500 1046 50 + 410 0026 41



Re-machine the flywheel inner recess to a diameter of 190 ± 0.5 mm and a depth of 6 mm to avoid rivets contacting flywheel.



Die innere Eintiefung des Schwungrads muss auf einen Durchmesser von 190 ± 0.5 mm und eine Tiefe von 6 mm bearbeitet werden, um zu verhindern, dass Niete mit dem Schwungrad in Berührung kommen.



Ré-usinez la cavité intérieure du volant-moteur de sorte à obtenir un diamètre de 190 ± 0.5 mm et une

profondeur de 6 mm pour éviter que les rivets ne touchent le volant-moteur.





Rectifi que el hueco interior del volante motor con un diámetro de 190 ± 0.5 mm y una profundidad de 6 mm, con el fin de evitar que entre en contacto con los remaches.



Rettifi care nuovamente la cavità interna del volano a un diametro di 190 ± 0.5 mm e una profondità di 6 mm per evitare che i rivetti tocchino il volano.

3 Cylinder Flywheel
3 Zylinder Schwungrad
3 Cylindre Volant-moteur
3 Cilindro Volante-motor
3 Cilindro Volano



- For accurate model information please see LuK catalogue
- Die genaue Fahrzeugzuordnung entnehmen Sie bitte dem LuK-Katalog
- Pour plus d'information sur les applications veuillez vous référer au catalogue LuK
- Para obtener información sobre el modelo, rogamos consulte el catálogo de LuK
- Per informazioni sul modello consultare il catalogo LuK

You want more? We can help!

Phone: +44 (0) 1432 264 264

Fax: +44 (0) 1432 375 760

aftermarket.uk@schaeffler.com

www.repxpert.co.uk

SCHAEFFLER
REPXPERT