




## SERVICE INFO – LuK 0062



# Vetävän kytkimen irrotus

## Korjaukseen tarvitaan erikoistyökalua

Autonvalmistajat: Citroën  
Fiat  
Peugeot



Kuva 1: Erikoistyökalu Klann KL-1600-1610 mahdollistaa ongelmattoman irrotuksen

Jotkin edellä esitettyjen valmistajien mallit on varustettu vetävällä kytkimellä. Erona tavanomaisesta kytkimestä on tämän järjestelmän irrotinlaakeri tuettu painelevyyn ja kiinnitetty irrotushaarukkaan. Tämän vuoksi vaihteistoa ei voi irrottaa normaalilla tavalla. Vaihteisto voidaan irrottaa moottorista vasta irrotushaarukan akselin irrotuksen jälkeen.

Useimmissa tapauksissa on akseli hyvin tiukasti kiinni vaihteistossa, eikä sitä voi irrottaa tavallisten työkalujen avulla. Siksi Schaeffler Automotive Aftermarket suosittelee sopivan ulosvetimen käyttöä (esim. Klann KL-1600-1610).

### Tärkeää:

Jos vaihteisto irrotetaan moottorista ilman akselin irrotusta, voivat irrotusjärjestelmä ja kytkin vahingoittua!

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!