



INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



Desmontagem de embraiações de puxar

É necessária uma ferramenta especial

Fabricante: Citroën
Fiat
Peugeot



Fig. 1: A ferramenta especial Klann KL-1600-10 facilita a desmontagem sem problemas

Alguns modelos dos fabricantes acima mencionados estão equipados com embraiagem de acionamento contrário. Ao contrário da embraiagem convencional, o rolamento de embraiagem deste sistema fica bloqueado no prato de pressão e fixa-se na forquilha de embraiagem. Dessa forma, não é possível desmontar a caixa de velocidades de forma convencional. Esta só deve ser separada do motor se antes o veio da forquilha de embraiagem for retirado.

Na maioria dos casos, o veio está firmemente colocado na carcaça da caixa de velocidades e não é possível libertá-lo usando as ferramentas convencionais. Por isso, a Schaeffler Automotive Aftermarket recomenda usar um extrator adequado (p. exp., Klann KL-1600-10).

Atenção:

Se a caixa de velocidades for separada do motor sem desmontar o veio, o sistema de embraiagem e a embraiagem podem ficar danificados.

Observar as indicações do fabricante do veículo.

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha
Teléfono: +34 91 658 66 86
Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.pt



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET