



## SERVICE INFO – LuK 0062



# Demontarea ambreiajelor de tip tras

## Sculele speciale necesare

Producători: Citroën  
Fiat  
Peugeot




Figura 1: Dispozitivul special Klann KL-1600-10 permite demontarea fără probleme.

Producătorii enumerați mai sus echipează unele modele cu ambreiaje de tip tras. Spre deosebire de un ambreiaj tradițional, la acest sistem rulmentul de debreiere este blocat pe placa de presiune și fixat pe furca de debreiere. Din această cauză cutia de viteze nu poate fi demontată în mod obișnuit. Aceasta poate fi separată de motor numai după ce axul de pivotare al furcii de debreiere a fost demontat.

În cele mai multe cazuri, axul de pivotare este foarte bine fixat în carcasa cutiei de viteze și nu poate fi desfăcut cu sculele standard. Acesta este motivul pentru care Schaeffler Automotive Aftermarket recomandă utilizarea unui extractor adecvat (de ex. Klann KL-1600-1610).

### Notă:

Separarea cutiei de viteze de motor fără a demonta mai întâi axul de pivotare poate duce la deteriorarea rulmentului de debreiere și a ambreiajului!

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

**SC Schaeffler Romania SRL**  
HOTLINE +40 268 505 200  
aftermarket.ro@schaeffler.com  
<https://aftermarket.schaeffler.ro>  
[www.rexpert.ro](http://www.rexpert.ro)

SCHAEFFLER  
**REXP**PERT

LuK 0062