



SERVICE INFO – LuK 0085



Гидравлический выжимной подшипник 510 0133 10

Инструкции по установке

Производители: Daihatsu
Subaru
Toyota

Модели:

Daihatsu: Charade
Subaru: Trezia
Toyota: Auris (E15)
Auris (E18)
Avenis (T27)
C-HR (X1)
Corolla sedan (E15)
Corolla sedan (E18, ZRE1)
Urban Cruiser (P1)
Verso (R2)
Verso S (P12)
Yaris (P9)
Yaris (P13)




Рисунок 1: Область контакта гидравлического выжимного подшипника с коробкой передач

Для предотвращения разгерметизации корпуса подшипника соблюдайте следующие пункты перед установкой:

- Место сопряжения деталей (Рис. 1) не должно быть повреждено
- Место сопряжения должно быть очищено
- При установке корпус подшипника должен полностью сопрягаться с корпусом коробки передач
- Первая затяжка болтов должна производиться от руки, корпус подшипника не должен иметь перекосов при прикручивании
- Протяните болты с моментом затяжки указанным в инструкции автопроизводителя



Рисунок 2: Поврежденный корпус подшипника со снятым уплотнением

Примечание:

Уплотнение гидравлической части выжимного подшипника со стороны коробки передач. Если не обеспечен полный контакт с коробкой передач, внутреннее гидравлическое давление может вызвать повреждение корпуса. Гидравлический выжимной подшипник в таком случае течёт.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

ООО “Шэффлер Руссланд”
+7 (495) 737 76 60
aftermarket.ru@schaeffler.com
aftermarket.schaeffler.ru
www.repxpert.ru

SCHAEFFLER
REPXPERT

LuK 0085