



## SERVICE INFO – LuK 0085



# Slavcylinder 510 0133 10

### Monteringsanvisningar:

Tillverkare: Daihatsu  
Subaru  
Toyota

#### Modeller:

Daihatsu: Charade  
Subaru: Trezia  
Toyota: Auris (E15)  
Auris (E18)  
Avenis (T27)  
C-HR (X1)  
Corolla Stufenheck (E15)  
Corolla Stufenheck (E18, ZRE1)  
Urban Cruiser (P1)  
Verso (R2)  
Verso S (P12)  
Yaris (P9)  
Yaris (P13)




Bild 1: Slavcylinderns kontaktyta i växellådshuset

För att förhindra att slavcylindern läcker skall nedanstående punkter följas vid montering:

- Kontaktytan för slavcylindern i växellådshuset (Bild 1) får inte skadas
- Kontaktytan skall vara fri från föroreningar
- Vid montering skall slavcylindern ligga helt an mot kontaktytan i växellådan
- Skruvarna skall dras åt likmässigt, först för hand. Slavcylindern får inte snedställas
- Dra åt skruvarna med det åtdragsmoment som fordonstillverkaren anger



Bild 2: Bild på skadad slavcylinder där tätningringen har lossnat

#### Anvisningar:

Tätningringen försluter hydraulkammaren på slavcylinderns växellådssida. Om inte hela ytan ligger an mot växellådshuset, kan den separeras från växellådshuset då kopplingen manövreras. Detta medför att slavcylindern läcker.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

”Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB”

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER  
REPAIRPERT

LuK 0085