



## LuK INFORMACIÓN DE SERVICIO



# Desembrague central 510 0180 10

Posible avería debido a la presencia de partículas de suciedad en el fluido hidráulico

Fabricantes: Abarth  
Alfa Romeo  
Chevrolet  
Fiat  
Opel

Desembrague central: 510 0180 10

Adaptador del dispositivo de purga: 418 0455 10



Figura 1: Desembrague central 510 0180 10

Consultar la asignación actual en el catálogo de piezas

Tras sustituir el desembrague central, se debe purgar el sistema hidráulico del embrague. En determinados casos, en función del estado de conservación del fluido hidráulico, la presencia de partículas de suciedad puede afectar al funcionamiento del adaptador del dispositivo de purga. Estas obstruyen los orificios del diafragma interior y generan una especie de efecto de válvula. Por ello, el fluido hidráulico solo puede circular en dirección al desembrague central y dejará de poder retroceder o lo hará solo en parte. Tras accionar unas pocas veces el embrague, el desembrague central reventará.

Para evitar por completo esta causa de avería, se recomienda, al sustituir el desembrague central, sustituir también el adaptador del dispositivo de purga.



Figura 2: Adaptador del dispositivo de purga 418 0455 10

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.  
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100  
Polígono Industrial Sur  
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España  
Teléfono: +34 91 658 66 86 / Fax: +34 91 658 66 81  
www.rexpert.es

SCHAEFFLER  
REXPERT