



LuK INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



Cilindro escravo concêntrico 510 0180 10

As partículas de sujidade no fluido hidráulico podem provocar avarias

Fabricante: Abarth
Alfa Romeo
Chevrolet
Fiat
Opel

Cilindro
escravo
concêntrico: 510 0180 10

Adaptador
com
purgador: 418 0455 10



Imagem 1: Cilindro escravo concêntrico 510 0180 10

Ver o catálogo de peças relativo à atribuição atual

Após a substituição do cilindro escravo concêntrico, o sistema hidráulico da embraiagem deve ser purgado. Em casos individuais, consoante o estado de manutenção do fluido hidráulico, as partículas de sujidade podem afetar o funcionamento do adaptador com purgador. Estas obstruem os orifícios interiores, criando uma espécie de efeito de válvula. Como resultado, o fluido hidráulico apenas pode fluir na direção do cilindro escravo concêntrico e deixa de conseguir fluir, ou flui apenas parcialmente, para trás. Tal provoca o rebentamento do cilindro escravo concêntrico após apenas alguns acionamentos da embraiagem.

Para eliminar totalmente a origem do erro, recomenda-se a substituição do adaptador com purgador aquando da substituição do cilindro escravo concêntrico.



Imagem 2: Adaptador com purgador 418 0455 10

Observar as indicações do fabricante do veículo.

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: 902 111 115 Fax: 91 654 27 61
www.repxpert.pt

SCHAEFFLER
REXPERT