



LUK 0113 – SERVICE INFO



Widetki nie pasują do łożyska oporowego

Problemy z montażem w wersjach z płaskim profilem krzywki


Producent: Mercedes Benz

Model: Atego I

Rok modelowy: 640 3014 09
640 3111 09

Nr części:

Aktualne przyporządkowanie można znaleźć w katalogu części



W niektórych przypadkach łożysko oporowe nie może być zamontowane lub jest bardzo trudne do zamontowania w zestawach LuK RepSets określonych powyżej. Przyczyną tej reklamacji jest dla tych zestawów RepSet jest nieodpowiedni profil krzywki widetek.

Problemy z montażem występują głównie w przypadku widetek, które mają płaski profil krzywki (rysunek 1).

Aby zapewnić sprawny proces naprawy, zaleca się stosowanie oryginalnych widetek od producenta pojazdu.

Posiadają one zaokrąglony profil krzywki (rysunek 2) dzięki czemu można je łatwo zmontować.



Rysunek 2: Widetki z zaokrąglonym profilem krzywki

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Infolinia Schaeffler REPPERT: +48 22 245 85 55*

* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00

www.reppert.pl

SCHAEFFLER
REPPERT