

Installatietip voor WPS3025 koelwaterpomp voor BMW 135i, 335i, 535i, 640, 740i vanaf modeljaar 2007

Probleem:

De verwijderde elektrische koelwaterpomp kan voorgemonteerde dempers aan de drie aanschroefpunten hebben (fig. 1). De nieuwe WPS3025 koelwaterpomp heeft deze niet. De oude bevestigingsbouten zijn ook niet geschikt voor hergebruik.

Oorzaak:

De voertuigfabrikant heeft de koelwaterpomp vervangen door dit nieuwe model zonder dempers (fig. 2).

Oplossing:

De aluminium bouten welke verwijderd werden (M8x36) mogen niet opnieuw gebruikt worden maar moeten vervangen worden door kortere stalen bouten (M8x26).

Gebruik hiervoor de afzonderlijk verkrijgbare montageset MS50 (fig. 3).

Fig. 1




Fig. 2



Fig.3

