



### Ispitivanje hidrauličkog priključka



Sl. 1: CSC 3182 600 121 → 3182 654 165  
Promjer hidrauličkog priključka 11,7 mm



Sl. 2: CSC 3182 600 129 → 3182 654 146 → 3182 654 299  
Promjer hidrauličkog priključka 13,3 mm



Sl. 3: CSC 3182 600 120  
Promjer hidrauličkog priključka 12,2 mm



Sl. 4: CSC 3182 600 140 → 3182 654 204  
Promjer hidrauličkog priključka 12,2 mm

Molimo uzmite u obzir da hidraulički priključci isključivača nisu prikazani u točnom mjerilu.

Ugradnja središnjeg isključivača krivog promjera hidrauličkog priključka može uzrokovati propusnost i curenje. Stoga prije ugradnje usporedite podudaraju li se način ugradnje i promjer hidrauličkog priključka izvađenog i novog dijela.



Pravilna klasifikacija središnjeg isključivača pomoću podataka o vozilu je kod nekih proizvođača vozila moguća samo usporedbom središnjeg isključivača. Središnji isključivači navedeni pod sl. 1 do sl. 4 su identičnih dimenzija. Razlikuju se samo po promjeru hidrauličkog priključka i po izgledu.



[www.aftermarket.zf.com/serviceinformation](http://www.aftermarket.zf.com/serviceinformation)