



## ASUNTO

Incluidos 4 tornillos en el kit

## REFERENCIAS SKF

VKBA 7132

## FABRICANTES-MARCAS



Volvo: S60 III, S90 II, V60 II, V90 II, C40, XC40, XC60 II, XC90 II

Polestar: Polestar 1, Polestar 2



Ref. SKF

Referencia OE (equivalencia)

VKBA 7132 Tornillería OE: 30624473, 30670588, 30746608

## Cambio:

SKF añadirá 4 tornillos de brida en el kit VKBA 7132 desde el lote ID 205-206 X, asegurando de esta forma que se incluyen todos los elementos para garantizar una reparación completa.



Contenido del kit antiguo




Contenido del kit nuevo



Escanee el código QR o visite [vehicleaftermarket.skf.com](http://vehicleaftermarket.skf.com) para conocer más productos SKF de calidad premium.

Síguenos en nuestras redes sociales



SKFAftermarket

SKFAutomotive

SKFAutomotive



Póngase en contacto con el Servicio Técnico de SKF para resolver sus problemas y responder a sus preguntas sobre KITS de SKF para turismo: [helpline@skf.com](mailto:helpline@skf.com)